

16/06/2017

---

# Service Bulletin 481271140485

## FROID

**MODÈLE :** Centaur P1 R8C -2\_ (CB & Cab BI Touch)

**SUJET :** Sortie du mode usine

Dans le cas où l'appareil ne démarre pas après avoir remplacé la platine de puissance Centaur, appuyez sur les boutons indiqués dans les cas suivants:

**Date:** 03/07/2017

**SB -No:** 481271540485



POUR VOTRE SÉCURITÉ CES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS PAR DES SPÉCIALISTES AGRÉÉS,  
SEULS HABILITÉS À RÉPARER VOTRE APPAREIL EN PANNE

16/06/2017

Si commande Tactile : 5+2

Si commande Touch : 5+3

Si commande Dotyk : 4+1



Date: 03/07/2017

SB -No: 481271540485

POUR VOTRE SÉCURITÉ CES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS PAR DES SPÉCIALISTES AGRÉÉS, SEULS HABILITÉS À RÉPARER VOTRE APPAREIL EN PANNE